

Choroszcz, 25.07.2016 r.

**ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**

w Choroszczy Spółka z o.o.  
16-070 Choroszcz, ul. Sienkiewicza 25A  
tel./fax 085 719 11 08, 085 719 31 95  
P-050350184 NIP 542-10-21-522


26/07/2016 13:20

DK/6739/2016

BA – dot. stanu sieci kanalizac



Urząd Miejski w Choroszczy  
ul. Dominikańska 2  
16-070 Choroszcz



*P. Jacejko*

I. dz. 708 /2016

W odpowiedzi na Państwa pismo z 18.07.2016 r. znak BA-II. 7011.10.1.2016 przedkładam poniższą informację:

1. Stan sieci kanalizacji sanitarnej, w tym studni kanalizacyjnych ich pokryw oraz włazów w ul.: Narwiańska, Rybacka, Spławikowa, Wędkarska i Wodociągowa jest dobry. Płyty pokrywowe studniach betonowych o średnicach 1000 i 1200 mm w w/w ulicach są posadowione na pierścieniach odciążających, brak jest natomiast pierścieni odciążających przy studniach z PVC o średnicach 425 i 600 mm.

Stan sieci wodociągowej w w/w ulicach jest dobry, zasuwki posiadają skrzynki i są sprawne. Skrzynki są zamontowane ok. 20 cm pod nawierzchnią gruntową w celu ich ochrony przed zniszczeniem podczas równania gruntowej nawierzchni tych dróg.

Zakład Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o. o. zobowiązuje się dostarczyć wykonawcy rozbudowy i przebudowy w/w ulic, uszkodzonych lub brakujących elementów istniejącej infrastruktury, w przypadku jej komisijnego stwierdzenia przez wykonawcę i przedstawiciela ZECWiK, przed rozpoczęciem robót, tychże uszkodzeń lub braków.

2. Usytuowanie sieci wodociągowej w ulicach: Wędkarska, Wodociągowa, Spławikowa i Narwiańska pozwala na ich pozostawienie w istniejących trasach z wyjątkiem ich przebiegu w obrębie skrzyżowań ulic: Wędkarskiej z Wodociągową oraz ul. Wędkarskiej ze Spławikową, które powinny być przebudowane, zwłaszcza gdyby miały znaleźć się pod nawierzchnią nierozbieralną.

Wypowiadanie się na temat możliwości pozostawienia sieci wodociągowej w istniejącej trasie w ul. Rybackiej bez wiedzy o jej usytuowaniu w przyszłej drodze jest przedwczesne. W przypadku poszerzenia drogi kosztem działek po jej południowo-wschodniej stronie znajdzie się on najprawdopodobniej pod nierozbieralną nawierzchnią, co ograniczy dostęp do niego. Byłoby to rozwiązanie niekorzystne w przypadku konieczności usunięcia awarii lub wykonania nowych przyłączy, których budowa w najbliższych latach jest wielce prawdopodobna z uwagi na usytuowanie po obu stronach drogi terenów przeznaczonych, zgodnie z Planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Niewskazane jest również pozostawienie pod nawierzchnią nierozbieralną sieci wodociągowych na wysokości terenu stacji uzdatniania wody. Ponadto na tym odcinku ul. Rybackiej, w związku z planowaną na lata 2017-2018 modernizacją i rozbudową stacji uzdatniania wody, zajdzie konieczność budowy nowego odcinka wodociągu tłocznego z nowych studni głębinowych, których budowa jest przewidziana w ramach modernizacji i rozbudowy stacji.

Z poważaniem

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
*Andrzej Karwowski*  
mgr inż. Andrzej Karwowski